

1. SITUACIÓN

Calle/Plaza CALLE DEL CARDENAL TAVERA Núm. —

VALORACIÓN FINAL  INTEGRAL  PARCIAL  AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO --

2.2. Año / SIGLO

Inicio de las obras en el año 1541.

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA  
OCUPADA




2.4. USOS  
PORMENORIZADO

Solar	
Vivienda	
Comercio	
Ocio	
Administrativo	
Cultural	
Industria	
Oficinas	
Almacén	
Garaje	
Sanitario	
Religioso	
Sin uso	

Sótano	
P. Baja	
P. Primera	
P. Segunda	
P. Tercera	
P. Cuarta	
Ático	



Plano de la PLANTA BAJA



Plano situación TOLEDO



Vista aérea del conjunto

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA

Arquitectura perteneciente al periodo Islámico-Mudéjar.

3.2. DESCRIPCION

Se aparta de la tipología característica de Toledo sin que se haya visto muy afectado por las diversas transformaciones sufridas a lo largo del tiempo.

3.3. CONSTRUCCION

Basamento de sillares (probable reforma del siglo XVI), mientras que la arquería de ladrillo y el cuerpo alto de mampostería podrían pertenecer a la iglesia original.



DETALLE DE LA IGLESIA



VISTA DEL ANTIGUO HOSPITAL