BIEN DE INTERES CULTURAL

IGLESIA DE SAN MARCOS

1. SITUACION

Calle/Plaza — Calle de la Trinidad s/n
Parcela catastral — 2426009

VALORACIÓN FINAL — ■ INTEGRAL — ☐ PARCIAL — ☐ AMBIENTAL

2. INFORMACION

2.1. PROPIETARIO — Ayuntamiento de Toledo

2.2. AñO / SIGLO — Reedificado durante la segunda mitad del XVI y su claustro principal a mediados XVIII

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	■
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	■
Religioso	■
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA ☐
OCUPADA ■

2.4. USOS PORMENORIZADOS

	Solar	Vivienda	Comercio	Ocio	Administrativo	Cultural	Industria	Oficinas	Almacén	Garaje	Sanitario	Religioso	Sin uso
Sótano					■	■							
P. Baja					■	■							
P. Primera					■	■							
P. Segunda					■	■							
P. Tercera													
P. Cuarta													
Ático													

3. DESCRIPCION

3.1. TIPOLOGIA

Planta de forma irregular medianera en uno de sus laterales y en la parte posterior.

3.2. DESCRIPCION

La iglesia presenta una planta rectangular con irregularidades. Del lado de la epístola sobresale sobre el testero de la iglesia la capilla absidal. Se organiza a través de una nave central y dos laterales. Rehabilitado en el año 2000 para centro cultural y archivo municipal.

3.3. CONSTRUCCION

Los paramentos exteriores son de fábrica de ladrillo visto, con rafas de piedra, y cuentan con elementos ornamentales de granito. Las cubiertas son de teja curva en todas las zonas excepto en el cimborrio que tiene cubierta de pizarra. Los paramentos rematan en sencillas cornisas, siempre de ladrillo, con dinteles en huecos y hornacinas de granito. Destaca la porta de acceso principal, bajo la espadaña del ediifcio.

MONUMENTO DECLARADO
ENTORNO PROTEGIBLE
DECRETO DOCM 31 / 10 / 1996



Plano de la PLANTA BAJA

Plano situación TOLEDO

Vista aérea del coniunto

ALZADO LATERAL

ALZADO ESTE