

1. SITUACIÓN

CALLE DE SANTA ÚRSULA 2
PARCELA CATASTRAL 2325201

VALORACIÓN FINAL INTEGRAL PARCIAL AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO

--

2.2. Año / SIGLO

Origen en un Beaterio fundado en 1259, remodelación y construcción de la iglesia en 1360

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificios Históricos	<input checked="" type="checkbox"/>

2.3. VACÍA
OCUPADA



2.4. USOS
PORMENORIZADOS

Solar	
Vivienda	
Comercio	
Ocio	
Administrativo	
Cultural	
Industria	
Oficinas	
Almacén	
Garaje	
Sanitario	
Religioso	<input checked="" type="checkbox"/>
Sin uso	

Sótano	
P. Baja	
P. Primera	
P. Segunda	
P. Tercera	
P. Cuarta	
Ático	<input checked="" type="checkbox"/>



Plano de la PLANTA BAJA



Plano situación TOLEDO



Vista aérea del conjunto

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA

Modelo tradicional mudéjar toledano.

3.2. DESCRIPCION

Iglesia de una sola nave a la cual se añadieron dos cuerpos laterales utilizados respectivamente para el coro y el atrio. En las dependencias utilizadas como convento varias reformas han alterado la primitiva disposición derivada del agrupamiento de varios núcleos de vivienda.

3.3. CONSTRUCCION

Ladrillo visto con rafas de mampostería en la fachada lateral. Fachada principal de piedra con cornisa de madera y cubierta de teja.



VISTA DESDE EL CALLEJÓN DE STA. ÚRSULA



VISTA DESE LA CALLE DE STA. ÚRSULA

MONUMENTO DECLARADO

DECRETO 100/1998 DOCM 06 / 11 / 1998