BIEN DE INTERES CULTURAL

IGLESIA Y CONVENTO DE SAN JUSTO Y PASTOR

1. SITUACION

Calle/Plaza PLAZA DE SAN JUSTO Núm. –

Bajada de San Justo / Callejón de San Juan / C. San Juan de la Penitencia

VALORACIÓN FINAL ■ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO: Arzobispado de Toledo

2.2. AñO / SIGLO: Documentada por primera vez en 1125. Reconstruido durante el s.XIV

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	■
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA ☐ OCUPADA ■

2.4. USOS PORMENORIZADOS

	Solar	Vivienda	Comercio	Ocio	Administrativo	Cultural	Industria	Oficinas	Almacén	Garaje	Sanitario	Religioso	Sin uso
Sótano													
P. Baja												■	
P. Primera												■	
P. Segunda													
P. Tercera													
P. Cuarta													
Ático													

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA: Planta irregular de gran extensión formada por varios cuerpos agregados. Trazas de Juan Bautista Monegro en 1612.

3.2. DESCRIPCION: La iglesia consta de tres naves siendo el acceso a través de la torre lateralmente al desarrollo de la planta. El resto del convento que se adapta a la forma de la manzana consta de tres patios, dos de los cuales son de menor tamaño al tercero a partir del cual situado en el centro organiza alrededor de él las dependencias.

3.3. CONSTRUCCION: Portalada de piedra y fachadas de mampuesto y ladrillo revocado y cubierta de teja.

MONUMENTO DECLARADO

DECRETO 96/1998 DOCM 16/10/1998



Plano de la PLANTA BAJA

Plano situación TOLEDO

Vista aérea del conjunto

PARTE TRASERA CONVENTO

VISTA ALZADO PRINCIPAL IGLESIA