

1. SITUACIÓN

Calle/Plaza PLAZA DE SANTO DOMINGO EL REAL 2  
Parcelas catastrales 2330042VK1123A0001PZ  
VALORACIÓN FINAL  INTEGRAL  PARCIAL  AMBIENTAL



2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO Comendadoras de Santiago

2.2. Año / SIGLO Siglo XV

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	<input type="checkbox"/>
Industrial	<input type="checkbox"/>
Oficinas	<input type="checkbox"/>
Comercial	<input type="checkbox"/>
Deportivos	<input type="checkbox"/>
Espectáculos	<input type="checkbox"/>
Turismo	<input type="checkbox"/>
Sanidad	<input type="checkbox"/>
Cultural	<input type="checkbox"/>
Religioso	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificios Históricos	<input type="checkbox"/>

2.3. VACÍA   
OCUPADA

2.4. USOS PORMENORIZADOS

	Solar	Vivienda	Comercio	Ocio	Administrativo	Cultural	Industria	Oficinas	Almacén	Garaje	Sanitario	Religioso	Sin uso
Sótano													
P. Baja													
P. Primera													
P. Segunda													
P. Tercera													
P. Cuarta													
Ático													

Plano situación TOLEDO

Plano de la PLANTA BAJA

Vista aérea del conjunto

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA El actual convento ocupa desde 1935, una de las partes de lo que fue el Monasterio de Santo Domingo el Real.

3.2. DESCRIPCION Se conserva el antiguo refectorio de Santo Domingo con un alfarje del siglo XV. Destaca el patio de la Mona de planta cuadrada y con dos plantas. El Claustro se realiza bajo trazas de Diego de Alcantara. La Iglesia esta junto al coro bajo el refectorio.

3.3. CONSTRUCCION Las fachadas son de fábrica de ladrillo con revoco exterior, y sin huecos a los cobertizos. La construcciones abre hacia el jardín y la huerta orientado al norte, constituyendo parte de la cornisa conventual del Casco Histórico..

MONUMENTO DECLARADO

DECRETO 33 / 1999 DOCM 23 / 04 / 1999

PARTE TRASERA CONVENTO

VISTA ALZADO PRINCIPAL IGLESIA