

1. SITUACIÓN

CALLE DEL TALLER DEL MORO  
PARCELA CATASTRAL 2225006

VALORACIÓN FINAL ■ INTEGRAL □ PARCIAL □ AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO Ministerio de Cultura  
2.2. Año / SIGLO Referencias de su existencia en el segundo cuarto del siglo XIV

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA OCUPADA

2.4. USOS PORMENORIZADO

Solar	
Vivienda	
Comercio	
Ocio	
Administrativo	
Cultural	
Industria	
Oficinas	
Almacén	
Garaje	
Sanitario	
Religioso	
Sin uso	

  

Sótano	
P. Baja	
P. Primera	
P. Segunda	
P. Tercera	
P. Cuarta	
Ático	



Plano de la PLANTA BAJA



Plano situación TOLEDO



Vista aérea del coniuento

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA Palacio Mudéjar de planta irregular.  
3.2. DESCRIPCION Estructura de sala alargada y alcobas articuladas a un jardín siguiendo el modelo islámico de jardín rectangular con sala en uno de los dos lados menores.  
3.3. CONSTRUCCION Composición mixta de ladrillo y mampostería.



VISTA EXTERIOR



VISTA DEL INTERIOR

MONUMENTO DECLARADO  
DECRETO 09/08/1926 GACETA 04/06/1931  
ENTORNO PROTEGIBLE  
DECRETO 46/1999 DOCM 07/05/1999