1. SITUACION

Calle/Plaza PLAZA STO. DOMINGO Núm. –

C. Santa Leocadia/ C. Garcilaso de la Vega/ Cta. Del Corchete

VALORACIÓN FINAL ■ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO --

2.2. AÑO / SIGLO Fundación en el siglo XI.
Reconstruido en la segunda mitad del siglo XVI

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	■
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA ☐
OCUPADA ■

2.4. USOS PORMENORIZADO

	Solar	Vivienda	Comercio	Ocio	Administrativo	Cultural	Industria	Oficinas	Almacén	Garaje	Sanitario	Religioso	Sin uso
Sótano												■	
P. Baja												■	
P. Primera												■	
P. Segunda												■	
P. Tercera												■	
P. Cuarta												■	
Ático												■	

3. DESCRIPCION

3.1. TIPOLOGIA Planta irregular formada por agrupación de cuerpos.

3.2. DESCRIPCION El conjunto del convento gira en torno a dos patios, del de los laureles se encuentra además de la iglesia, la sala capitular y el coro. La iglesia destaca por la sencillez de sus formas, tiene una planta con crucero y presbiterio de gran desarrollo con testero plano, lo mismo que los del crucero.

3.3. CONSTRUCCION Mampostería y ladrillo visto. Portada y basamento de piedra. Cubierta de teja.

MONUMENTO DECLARADO

DECRETO 74/1998 DOCM 17/07/1998


Plano de la PLANTA BAJA

Plano situación TOLEDO

Vista aérea del conjunto

VISTA DESDE C. GARCILASO DE LA VEGA

VISTA DESDE PLAZA STO. DOMINGO