

1. SITUACIÓN

PASEO DE CABESTREROS Y RIO TAJO
SIN PARCELA CATASTRAL

VALORACIÓN FINAL INTEGRAL PARCIAL AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO Ayuntamiento de Toledo
2.2. AÑO / SIGLO Los autores que lo han estudiado lo sitúa entre el siglo I y el siglo II.

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA
OCUPADA



2.4. USOS
PORMENORIZADO

Solar	
Vivienda	
Comercio	
Ocio	
Administrativo	
Cultural	
Industria	
Oficinas	
Almacén	
Garaje	
Sanitario	
Religioso	
Sin uso	

Sótano	
P. Baja	
P. Primera	
P. Segunda	
P. Tercera	
P. Cuarta	
Ático	



Plano de la PLANTA BAJA



Plano situación TOLEDO



Vista aérea del conjunto

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA Restos de un antiguo acueducto romano.
3.2. DESCRIPCION Del conjunto hidráulico del cual en la actualidad sólo se conservan algunos restos a la orilla del río, correspondientes a los apoyos en los dos márgenes.
3.3. CONSTRUCCION Los escasos restos que se conservan mantienen abiertas diferentes hipótesis sobre el tamaño, pisos, altura, etc.



VISTA DE LOS RESTOS



VISTA DESDE EL PASEO DE CABESTROS

MONUMENTO DECLARADO

DECRETO 94/1998 DOCM 09/10/1998