1. SITUACION

CALLE DE SAN CRISTÓBAL
PARCELA CATASTRAL 2324709

VALORACIÓN FINAL ■ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO: Ayuntamiento de Toledo

2.2. AñO / SIGLO: Si bien podría tener su origen en una mezquita, aparece documentada como iglesia en el año 1187

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	■
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA ☐
OCUPADA ■

2.4. USOS PORMENORIZADO

	Solar	Vivienda	Comercio	Ocio	Administrativo	Cultural	Industria	Oficinas	Almacén	Garaje	Sanitario	Religioso	Sin uso
Sótano													
P. Baja													
P. Primera													■
P. Segunda													
P. Tercera													
P. Cuarta													
Ático													

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA: Arquitectura del periodo Islámico-Mudéjar. La iglesia se demuele en 1959.

3.2. DESCRIPCION: Torre de planta cuadrada único resto perteneciente a la antigua iglesia de San Cristóbal, posee un machón central en torno al cual gira la escalera.

3.3. CONSTRUCCION: Está realizada en mampostería encintada que en la base antes de su restauración, tenía apariencia de sillería. A estas primeras hiladas corresponden cadenas de piedra mientras que en el resto de la torre son de ladrillo.

MONUMENTO DECLARADO

DECRETO 73/1998 DOCM 17/07/1998



Plano de la PLANTA BAJA

Plano situación TOLEDO

Vista aérea del conjunto

VISTAS DE LA TORRE DESDE LA CALLE DE SAN CRISTÓBAL