1. SITUACION

PLAZA DE SAN ANTONIO
PARCELA CATASTRAL 2026003

VALORACIÓN FINAL ■ INTEGRAL ☐ PARCIAL ☐ AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO --

2.2. AñO / SIGLO Convento fundado en 1514. Restaurado en 1873

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	■
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA ☐
OCUPADA ■

2.4. USOS PORMENORIZADO

	Solar	Vivienda	Comercio	Ocio	Administrativo	Cultural	Industria	Oficinas	Almacén	Garaje	Sanitario	Religioso	Sin uso
Sótano												■	
P. Baja												■	
P. Primera												■	
P. Segunda												■	
P. Tercera													
P. Cuarta													
Ático													

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA Edificio entre medianeras.

3.2. DESCRIPCION Aspecto general de yuxtaposición sin un riguroso criterio ordenador. Cuenta con dos patios, el de los "Naranjos" de forma cuadrangular y estructuras adinteladas; y el del "Cementerio" formado por tres pisos adintelados.
La iglesia es de planta rectangular, de una sola nave, dividida en cuatro tramos, amplio crucero de escaso desarrollo lateral, presbiterio de testero plano poco profundo y capillas-hornacinas, tres por cada lado

3.3. CONSTRUCCION Exteriormente todo el conjunto conventual está compuesto de paramentos con aparejo mixto de ladrillo y mampostería, pero singularmente la iglesia muestra sus volúmenes insistentemente cúbicos y de rectas aristas, sobre todo el alto y corpóreo cimborrio cuadrangular que al exterior enmascara la curvatura de la cúpula.

MONUMENTO DECLARADO

DECRETO 15/1999 DOCM 05/03/1999

Plano de la PLANTA BAJA

Plano situación TOLEDO

Vista aérea del conjunto

VISTA DESDE C. SAN ANTONIO Y C. DEL ÁNGEL