

1. SITUACIÓN

CALLE DE SAN TORCUATO
PARCELA CATASTRAL 2323014

VALORACIÓN FINAL ■ INTEGRAL □ PARCIAL □ AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO Propiedad particular
2.2. Año / SIGLO La parroquia de San Torcuato aparece documentada en el año 1592

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA OCUPADA

2.4. USOS PORMENORIZADO

Solar	
Vivienda	
Comercio	
Ocio	
Administrativo	
Cultural	
Industria	
Oficinas	
Almacén	
Garaje	
Sanitario	
Religioso	
Sin uso	

Sótano	
P. Baja	
P. Primera	
P. Segunda	
P. Tercera	
P. Cuarta	
Ático	



Plano de la PLANTA BAJA



Plano situación TOLEDO



Vista aérea del conjunto

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA La portada es trazada por Jorge Manuel Theotocopuli en 1618.
3.2. DESCRIPCION Sólo queda en pie la portada. El cuerpo bajo queda configurado mediante un vano adintelado enmarcado por dos columnas de frente liso y capiteles jónicos con sus correspondientes contrapilastras del mismo orden. El convento y la iglesia desaparecieron en 1870.
3.3. CONSTRUCCION Portada construida en piedra berroqueña.



VISTAS DE LA PORTADA DESDE LA CALLE SAN TORCUATO

MONUMENTO DECLARADO

DECRETO 105/1998 DOCM 13/11/1998