

1. SITUACIÓN

CALLE DE CERVANTES  
SIN PARCELA CATASTRAL

VALORACIÓN FINAL  INTEGRAL  PARCIAL  AMBIENTAL

2. INFORMACIÓN

2.1. PROPIETARIO Ayuntamiento de Toledo, cedido al Ministerio de Cultura

2.2. Año / SIGLO Origen árabe, recuperado en el siglo XX al romper parte de la muralla.

2.3. EDIFICACIÓN TIPO

Residencial	
Industrial	
Oficinas	
Comercial	
Deportivos	
Espectáculos	
Turismo	
Sanidad	
Cultural	
Religioso	
Edificios Históricos	

2.3. VACÍA  
OCUPADA



2.4. USOS  
PORMENORIZADO


Solar	
Vivienda	
Comercio	
Ocio	
Administrativo	
Cultural	
Industria	
Oficinas	
Almacén	
Garaje	
Sanitario	
Religioso	
Sin uso	
Sótano	
P. Baja	
P. Primera	
P. Segunda	
P. Tercera	
P. Cuarta	
Ático	

3. DESCRIPCIÓN

3.1. TIPOLOGIA Arquitectura procedente del periodo Islámico.

3.2. DESCRIPCION Aunque no tiene un gran valor arquitectónico por sí misma, su entorno, emplazamiento y mirador sobre la ciudad le confieren notable interés.

3.3. CONSTRUCCION La parte inferior de los paramentos está construida con grandes sillares graníticos de distinto tamaño, mientras que la parte superior que constituye el arco está realizada en ladrillo visto.



Plano de la PLANTA BAJA



Plano situación TOLEDO



Vista aérea del conjunto



DETALLE DE LA PUERTA

VISTA DE LA PUERTA

MONUMENTO DECLARADO  
R.ORDEN 21/12/1921 GACETA 25/12/1921  
ENTORNO PROTEGIBLE  
DECRETO 128/1998 DOCM 19/12/1998